

修理・改修・メンテナンスでお困りではありませんか？

操作スイッチが動かない？

ワイヤーが切れて昇降出来ない？

操作コードが切れてしまってる！

滑車が壊れて昇降できない？

モーターが動かない？

制御盤が動かない？

メンテナンス業者がわからない？

フィルムロールスクリーンメーカーのSHYが全てバックアップ致します！

- 納入実績多数
- 部分改修、修理が可能
- 国交省仕様にて対応可能
- 海外製、他社製も対応可能
- 早期対応で長期使用可能に
- 写真送付でかんたん診断



電動・手動の不具合箇所部の現状写真をお送りください。
状況に応じて修理、新規交換をご提案致します。

まずはお気軽に電話ください！

お問い合わせ先



株式会社 SHY

<http://www.shyzip.com>
E-mail:info@shyzip.com

□本社

〒514-0801 三重県津市船頭町津興3455番地

TEL 059-226-3334 FAX 059-224-8841

□東京支店

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸46-3 UFビル5 7階

TEL 03-5822-2282 FAX 03-5822-2283

2021.12

管制塔フィルムロールスクリーン新旧部品の交換例


旧

制御機器
(コントローラ)




電子部品の劣化(メモリー不良)

新



ケーシングによる防塵機構

操作機器
(スイッチ)



電子部品の劣化および接触不良



タッチパネル方式

ワイヤー
巻取り機



モータの劣化及び回転軸の老化



電動手動共用式(対停電)

ワイヤー
転向ローラ



樹脂部・ベアリングの劣化



大径化による耐久性向上

メンテナンス事例（近年）

- 下地島空港管制塔
- 宮古島空港管制塔
- 函館空港管制塔 など

- 佐賀空港管制塔
- 大阪空港管制塔

お問い合わせ先



株式会社 SHY

<http://www.shyzip.com>
E-mail:info@shyzip.com

□本 社

〒514-0801 三重県津市船頭町津興3455番地

TEL 059-226-3334 FAX 059-224-8841

□東京支店

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸46-3 UFビル5 7階

TEL 03-5822-2282 FAX 03-5822-2283

2021.12